Мебельная фабрика
КУРАЖ

СХЕМА СБОРКИ

СП «Сиена»

Кровать-1 с подъемным орт. основанием

х1400, х1600, х1800 с ГПМ

СП.0416.401, СП.0416.402, СП.0416.403



Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 ºС - +25 ºС.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей

Наименование детали	Размер			Кол-во деталей	№ упаковки
	X1400	X1600	X1800		
1. Изголовье (в сборе)	960x1578x50	960x1778x50	960x1978x50	1	2
2,3. Царга	2020x249	2020x249	2020x249	2	1
4,5,6. Перегородка	269x1400	269x1600	269x1800	3	1
7. Изножье	1432x249	1632x249	1832x249	1	2
8. Опора (в сборе)	1470x206x101	1670x206 x101	1870x206 x101	1	3
9. Царга короба	269x831	269x831	269x831	4	1
11. Перегородка	168x165	168x165	168x165	1	1
12. Перегородка	168x145	168x145	168x145	1	1
17. Дно (ДВП)	1124x827	1324x827	1324x827	2	4
Ортопедическое основание (в комплекте)				1	6
Подъемный механизм				1	7
Фурнитура				1	5

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
5. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
6. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Перечень фурнитуры

A) Стяжка коническая 4 к-та	B) Еврошуруп 7x50 21 шт	C) Эксцентрик 20 шт.	D) Заглушка для эксц. 20 шт.
E) Заглушка 21 шт	J) Подпятник 16 шт		H) Винт M6x16 6 шт
Z) Шуруп 3 x 16 32 шт.	K) Стяжка червячная 4 шт	M) Шайба металлич. 6 шт.	
O) Шкант 8 шт.	T) Заглушка самоклеющаяся 4 шт.	X) ключ шестигранный 1 шт	P) Подпятник рез.  5 шт.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели







ПОРЯДОК СБОРКИ

1. На нижней части опор (8), перегородок (4,5,6) и изголовья (1) установить подпятники (J) шурупами (Z) на расстоянии ≈3 см от края.

2. Закрепить на царгах (2,3) подъемный механизм винтами (H) с шайбой (M) в металлические втулки.

3. Установить шканты (O) в отверстия на спинках (1,7).

4. Вкрутить стержни эксцентриков (C) во втулки, забитые в отверстия на спинках (1,7) и царги (2,3).

5. Установить шайбы эксцентриков (C) на перегородках (4, 5, 6, 11,12) и царгах (2,3).

6. Установить замок стяжки (K) в отверстиях на царгах (2,3).

7. Вкрутить стержни стяжки (K) в металлические втулки на изголовье (1).

8. В царгах короба (9) установить коническую стяжку (A) и вкрутить в нее винт.

9. Соединить царги короба (9) конической стяжкой (A), пропустив шток стяжки через перегородку (6).

10. Соединить царги короба (9) с перегородками (4,5) с помощью еврошурупов (B).

11. Соединить малые перегородки (11,12) с перегородками (4,5) с помощью еврошурупов (B).

12. Соединить царги (2,3) с перегородками (4,5,6) с помощью эксцентриков (C).

13. Соединить изножье (7) с опорой (8) с помощью еврошурупов (B).

14. Соединить изножье (7) с царгами (2,3) и перегородкой (11) с помощью эксцентриков (C), а опору (8) с перегородкой (4) с помощью еврошурупов (B).

15. Соединить изголовье (1) с царгами (2,3) с помощью стяжки (K) и перегородкой (12) с помощью эксцентриков (C).

16. Собрать ортопедическое основание согласно прилагаемой к нему инструкции по сборке.

17. Установить газ.лифты на подъемном механизме.

18. Закрепить орт. основание на подъемном механизме.

19. Приклеить подпятник (P) на орт. основание в местах соприкосновения с перегородками (4,6,11).

20. Вложить внутрь кровати дно (17).

21. Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (M), заглушки (E) к еврошурупам (B), заглушки (T) к стяжке (K).

Крепление еврошурупа



Крепление эксцентриковой стяжки



Крепление червячной стяжки



Крепление конической стяжки



Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения,
в том числе с заменой фурнитуры.