

# шкаф низкий ( 1 стеклодверь )

## ГТ.0142.304

### ГТ «Вега сапфир»

#### Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371 -2014 и ГОСТ 19917 -2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока а по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:


- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.


Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

#### Не являются гарантийным случаем:


Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.















Поз.	Наименование	Кол-во	размер		№ упак.
1	крышка	1	904	420,5	
2	боковая стенка правая	1	1310,5	399	
3	боковая стенка левая	1	1310,5	399	
4	перегородка	1	1294	399	
5	дно	1	868	399	
6	гориз правый	1	476	399	
7	гориз левый	1	376	399	
8	полка	2	473	388	
9	полка	2	373	388	
10	передняя стена ящика	1	419	150	
11	задняя стена ящика	1	419	150	
12	левый бок ящика	1	350	150	
13	правый бок ящика	1	350	150	
14	дверь верхняя	1	559	496	
15	дверь нижняя	1	559	496	
16	фасад ящика мдф	1	496	179	
17	задняя стена HDF	1	1321	496	
18	задняя стена HDF	1	1321	396	
19	дно ящика HDF	1	429	328	
20	стеклодверь	1	1306	397	










<b>D</b>	саморез 3,5x16	58	<b>N</b>	нога золото	4
<b>P</b>	гвоздь	130	<b>M</b>	ручка кнопка золото	4
<b>T</b>	винт м4x20	3	<b>KR</b>	Крепление задней стенки, 15x15x15	10
<b>De</b>	саморез с прессшайбой 4,2x16	24	<b>LM</b>	Навес L-образный малый	2
<b>TL</b>	винт м4x35	1	<b>As</b>	амортизатор самокл. силикон	7
<b>B</b>	эксцентрик саморез	18	<b>K</b>	заглушка конфирмата	14
<b>A</b>	винт конфирмат 7 x 50	14	<b>L</b>	заглушка эксцентрика	18
<b>C</b>	полкодержатель	16	<b>Us</b>	уголок с саморезом	6
<b>I</b>	петля накладная с доводчиком	7	<b>R</b>	ключ шестигранный	1
<b>H</b>	шкант	12	<b>Qq</b>	направл. шариковые 250 мм	1




























### **ВНИМАНИЕ!**

опрокидывание мебели может стать причиной получения телесных повреждений  
**ВСЕГДА** крепите мебель к стене

